

### NAPRAWA TYNKÓW ELEWACJI

po oczyszczeniu elewacji i dezynfekcji ścian wg Programu prac konserwatorskich ubytki po odspojonych tynkach uzupełnić tynkiem mineralnym na spoiwie wapiennym z białym cementem o zwiększonej porowatości

### RENOWACJA COKOŁU KAMIENNEGO

usunąć luźne, odspojone spoiny, powierzchnię kamienne zdezynfekować, umyć wodą pod ciśnieniem uzupełnić spoiny zaprawą do kamienia granitowego.

otwierany czyszczak/ łapacz deszczówki

projektowana opaska żwirowa

po usunięciu istniejącej opaski betonowej

### NAPRAWA SPOIN I UBYTKÓW

po oczyszczeniu, dezynfekcji i osuszeniu, wykonać reparacje ścian fundamentowych - wg cz. opisowej PT

w przypadku niesprawnych koryt wymiana na nowe wg cz. opisowej PT

spadek 3° na długości 2-3m od elewacji

wypełnienie wykopu  
tłuczeń wielofrakcyjny

gruby żwir

### HYDROIZOLACJA

na oczyszczone, osuszone i wyszpachlowane (szpachla gruboziarnista) mury nanieść masę bitumiczno-kauczukową wg cz. opisowej PT

Wykonać "jęzory" odwadniające wykop wypełnione żwirem szer. 50cm co 3,0m wychodzące poza elewację na ok. 3,0m

ZEWNĘTRZE

WNĘTRZE

71

150

50

DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA - ok. 1,3m

NAPRAWA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH  
w partiach zasolonych i zawilgoconych  
położenie tynków renowacyjnych WTA  
wg cz. opisowej

wpust deszczowy do  
proj. kanalizacji deszczowej  
wg odrębnego opracowania

istniejący fundament

## DETAL D5 - STREFA COKOŁOWA

### SKALA 1:20

#### UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

SWACIA: WYMIAR: OKRĄGŁE W NATUREL			
Jednostka projektowa:	DF-Studio Projektowe s.c. ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-565 Białystok tel./fax (85)7 417 091		
Obiekt:	Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Jakuba Apostoła		
Adres:	Rynek 17a, 16-423 Bakalarzewo		
Inwestor:	Parafia św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie Rynek 17a, 16-423 Bakalarzewo		
Rysunek:	Detal D5 - Strefa cokołowa		podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. Sławomir Maksimowicz B/99/92, PAOIA PD-0077		
	mgr inż. arch. Mirosław Snarski B/152/91, PAOIA PD-0076		
Data:	15.01.2024 r.	skala 1:20	Nr rys.
			A17